

# 国家能源局浙江监管办公室文件

浙监能安全〔2016〕14号

---

## 国家能源局浙江监管办公室关于认真吸取事故 教训着力抓好当前电力安全生产工作的 紧急通知

浙江省电力安全生产委员会成员单位、各市、县发展改革委（能源局）、国网浙江省电力公司电力科学研究院、浙江省电力建设工程质量监督中心站、各有关电力企业：

2016年8月11日15:20，湖北省华强化工集团当阳马店砂石发电有限公司新机组调试过程中，发生高压蒸汽管道爆裂，蒸汽大量外泄，导致主控室玻璃墙破裂，造成22人死亡，4人受伤（其中重伤2人）。事故原因正在进一步调查中。

事故发生后，党中央、国务院领导高度重视，李克强总理、马凯副总理立即做出重要批示，国家能源局也于日前下发了《关于突出抓好当前电力安全生产工作的紧急通知》（国能综安全〔2016〕496号），对电力行业安全生产工作作出了紧急部署。各单位要认真贯彻落实李克强总理、马凯副总理的重要批示精神和国家能源局的通知要求，充分认识当前电力安全生产的严峻性、复杂性，进一步把思想和行动统一到中央关于安全生产的决策部署上来，切实增强做好电力安全生产工作的责任感、使命感和紧迫感，全面落实安全生产主体责任，切实采取有效措施，坚决遏制重特大事故发生。

### 一、坚决落实电力安全生产主体责任

各电力企业要深刻吸取事故教训，始终坚持以人为本，安全发展理念，时刻把安全生产工作放在首位，不能有丝毫麻痹大意。要按照“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，进一步加强和完善安全生产责任体系建设，加强安全生产基础能力建设，筑牢防范和遏制重特大事故发生的防线。各电力项目审批部门要按照“谁审批、谁负责”和“管行业必须管安全”的要求，按职责切实负起辖区内电力企业的安全生产监督管理责任，确保电力项目建设和运行安全。国网浙江省电力公司电力科学研究院要对技术监督中发现的问题，及时提出整改意见并督促企业整改到位；

对发现的重大安全问题，要及时向我办书面报告。浙江省电力建设工程质量监督中心站要切实履行好质量监督职责，严把质量关，对发现的质量问题要采取果断措施，该返工的要返工，该停工的要停工，不得姑息迁就，确保电力工程质量安全。

## **二、迅速开展安全生产大检查**

各电力企业要对本单安全生产工作迅速开展全面梳理，紧密结合当前防台防汛和高温季节安全生产工作的规律特点，特别是G20峰会保电关键阶段的具体要求，立即组织开展安全生产大检查。要针对安全生产的薄弱环节开展隐患排查，真正做到检查工作横向到边、纵向到底、全覆盖。要吸取当阳事故教训，加强对高压蒸汽管道、锅炉四管、汽轮机气门、变压器、易燃易爆危险化学品等关键部位的检查、监控和日常维护工作，特别是加强对高温高压、易燃易爆、高腐蚀、管道焊缝等重点部位的监控，加强技术监督，发现缺陷或异常及时采取有效措施消除隐患。各电力项目审批部门要对辖区内核准、在建的火电项目进行梳理排查和跟踪检查，严禁未批先建、批建不符等违规行为，排查要覆盖自备电厂等多种投资主体的电源项目。各电力企业要将本次安全生产大检查的情况于8月28日前向我办报告。

## **三、切实落实问题整改责任**


各电力企业要高度重视检查发现问题的整改工作，要分析问

题原因，制定整改落实措施，建立问题清单台账，实行销号式管理，闭环管控。要根据安全生产相关法律法规，对每一个隐患、每一处缺陷都要落实整改责任，限时完成整改，不能存有丝毫侥幸心理，要确保问题整改全覆盖、无死角。对核准文件和环评手续不齐全，工程质量不过关、安全措施不到位的机组，我办将不予颁发电力业务许可证（发电类），并要求电网企业不予并网。各电力项目审批部门要对问题企业和项目，坚决采取关闭取缔、行政处罚、停产整顿、依法追责的“四个一律”措施，严厉打击非法违规行为。

我办将按照国家能源局的统一部署，对全省电力企业安全生产主体责任落实情况、检查工作开展情况、隐患排查治理和问题整改情况等重点抽查。对安全责任不落实、安全检查开展不力、隐患排查治理不彻底的单位将进行约谈、通报批评，造成严重后果的，将严肃追究有关人员责任。

附件：国家能源局综合司关于突出抓好当前电力安全生产工作的紧急通知

(此页无正文)



---

抄送：国家能源局、浙江省安全生产委员会办公室 省发改委(能源局)、  
省经信委。

---

国家能源局浙江监管办公室综合处

2016年8月16日印发

---



特急

# 国家能源局综合司文件

国能综安全〔2016〕496号

## 国家能源局综合司关于突出抓好当前 电力安全生产工作的紧急通知

全国电力安全委员会成员单位，各省（自治区、直辖市）发改委（能源局），新疆生产建设兵团发改委，地方供电企业：

2016年8月11日15:20，湖北省华强化工集团当阳马店砂石发电有限公司新机组调试过程中，发生高压蒸汽管道裂爆，蒸汽大量外泄，导致主控室玻璃墙破裂，造成22人死亡，4人受伤（其中重伤2人）。事故原因正在进一步调查中。

事故发生后，党中央、国务院领导高度重视，李克强总理、马凯副总理立即做出重要批示，各单位要认真落实李克强总理、马凯副总理的批示精神，把思想和行动统一到中央关于安全生产的决策

部署上来，全面落实安全生产责任，始终坚持以人为本、安全发展理念，把安全生产摆在突出位置，严格按照“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，切实增强安全生产工作的责任感、使命感和紧迫感，采取有效措施，坚决遏制重特大事故发生。

一、各电力企业要深刻吸取事故教训，紧密结合汛期和高温季节安全生产工作的规律特点，立即组织开展安全生产大检查。加强对高压蒸汽管道、锅炉四管、汽轮机气门、变压器、易燃易爆危险化学品等关键部位的检查、监控和日常维护工作，特别是加强对高温高压、易燃易爆、高腐蚀、管道焊缝等重点部位的监控，发现缺陷或者异常情况，及时采取有效措施消除缺陷和隐患，并做好原因分析和后续措施的研究制定，逐一系列出整改时间表，落实整改责任人。

二、各派出机构要迅速深入一线开展明查暗访，着力抓好辖区内电力安全生产隐患大排查，要以今年以来事故多发地区、企业为重点，按照“四不两直”方式，对电力企业安全生产主体责任落实情况、大检查工作开展情况、隐患治理情况等进行全面督查，严查重处违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为，对发现的安全生产隐患要坚决整改，对重大的安全生产隐患要挂牌督办，严禁搞形式、走过场。

三、各省（自治区、直辖市）发改委（能源局），新疆生产建设兵团发改委要针对核准、在建的火电项目进行梳理、排查，严禁

未批先建、批建不符，要覆盖自备电厂等多种投资主体的电源项目，对问题企业和项目坚决采取关闭取缔、行政处罚、停产整顿、依法追责的“四个一律”措施，严厉打击非法违规行为。

四、各电网企业要严格审查并网机组的审批手续和工程质量以及安全技术措施，严禁审批手续不齐全、工程质量不过关、安全措施不到位的机组并网运行。各派出机构严禁给此类机组发放发电类电力业务许可证。

国家能源局将对各单位工作开展情况进行督查，对安全责任不落实、安全检查开展不力、隐患排查治理不彻底的单位进行约谈、通报批评，造成严重后果的，严肃追究有关人员责任。



(依申请公开)

---

抄送：国家发展和改革委员会办公厅

---

— 4 —

